



STYRESAK 32/14

RAPPORT OM DEN SIKKERHETSMESSIGE TILSTANDEN VED SETESDALSBANEN

Går til

Styrets medlemmer

Styremøte

4. juni 2014

Saksbehandler

Stian Aase Bergum, Gro Eikeland

Saksframlegg

Iht. Setesdalsbanens sikkerhetsstyringssystems prosedyre 1-03, punkt 5.2 skal driftsbestyrer informere Driftsbestyrelsen og styret i Vest-Agder-museet om den sikkerhetsmessige tilstanden ved Setesdalsbanen i forhold til om det er forsvarlig å gjennomføre sesongens kjøring. Som vedlegg til saken følger rapport om den sikkerhetsmessige tilstanden ved Setesdalsbanen, der driftsbestyrer konkluderer med at han anser det som sikkerhetsmessig forsvarlig å gjennomføre kjøring på normalt nivå på Setesdalsbanen i 2014.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til etterretning.

Vest-Agder-museet IKS