



STYRESAK 14/17

REVISJON AV SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMET PÅ SETESDALSBANEN

Går til

Styrets medlemmer

Styremøte

8. mai 2017

Saksbehandler

Stian Aase Bergum (driftsbestyrer), Gro Eikeland

2 vedlegg

Tidligere og ny versjon av prosedyre nr. 6-04 i sikkerhetsstyringssystemet på Setesdalsbanen.

Saksfremlegg

Vest-Agder-museet har det juridiske ansvaret for driften av Setesdalsbanen, herunder ansvaret for at sikkerheten blir ivaretatt (jfr. styresak 15/13). I organisasjonen er det driftsbestyrer som følger opp sikkerhetsstyringssystemet. Styret vedtok sist endringer i sikkerhetsstyringssystemets versjon 1.3 i styresak 17/16).

I denne omgang foreligger kun behov for justering av en av prosedyrene i sikkerhetsstyringssystemet, prosedyre nr. 6-04 som omhandler helsekrav for personale i sikkerhetstjeneste. Bakgrunnen for endringen er tilpasning i forhold til endringer i museumsbaneforskriften fra 01.01.17. De spesifikke helsekravene og intervallene for periodiske kontroller følger direkte av forskriften. Driftsbestyrelsen behandlet saken i sak 10/2017 i møte 31. januar 2017, uten kommentarer.

Forslag til vedtak

Styret i Vest-Agder-museet vedtar endringene i prosedyre nr. 6-04 i sikkerhetsstyringssystemet for Setesdalsbanen.