



STYRESAK 27/23

REVISJON AV SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMET FOR SETESDALSBANEN

Går til

Styrets medlemmer

Styremøte

15. juni 2023

Saksbehandler

Stian Klokkhammer (driftsbestyrer), John Olsen

Vedlegg

Ingen

Saksfremlegg

Vest-Agder-museet har det juridiske ansvaret for driften av Setesdalsbanen, herunder ansvaret for at sikkerheten blir ivaretatt (jfr. styresak 15/13). I organisasjonen er det driftsbestyrer som følger opp sikkerhetsstyringssystemet. Styret vedtok sist endringer i sikkerhetsstyringssystemets versjon 1.7 i styresak 23/22.

Det er ikke forslag til endringer i sikkerhetsstyringssystemet for 2023, dette legges derfor ikke frem for styret til ny behandling i år.

Forslag til vedtak

1. Styret tar saken til orientering.

2. Styret legger til grunn at sikkerhetsstyringssystemet vedlikeholdes av driftsbestyrer, og gjennomgås av driftsbestyrelsen for Setesdalsbanen i tråd med vedtatte rutiner.

Vest-Agder-museet IKS